






PACKING LIST

05EW-X-9851 -0 1/1

FA-40

NAME	OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q'TY
ユニット UNIT			
AIS受信機 AIS RECEIVER		FA-40 999-999-551-30	1 (*)
予備品 SPARE PARTS			
ヒューズ TUBE FUSE		250VAC 5A 999-999-551-40	2 (*)
付属品 ACCESSORIES			
AISセッティングツール AIS SETTING TOOL		FA70/60/40 SW *CD* 000-197-449-10	1
工事材料 INSTALLATION MATERIALS			
+トラスタップインネジ1シュ TAPPING SCREW		PA4x25 999-999-551-70	4 (*)
NMEA2000ケーブル NMEA 2000 CABLE		NPD-MM1MF1000G02M 999-999-551-60	1 (*)
電源 & NMEA0183複合ケーブル POWER CABLE		6111000000101 999-999-551-50	1 (*)
図書 DOCUMENT			
取扱説明書 OPERATOR'S MANUAL (JP/EN)		OMC-45130-* 000-197-398-1*	1

(*)は、タミコードに付き、注文できません。
(*) THIS CODE CANNOT BE ORDERED.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C4513-Z01-A