



表1 TABLE 1

寸法区分 (mm) DIMENSION	公差 (mm) TOLERANCE
L ≤ 50	± 1.5
50 < L ≤ 100	± 2.5
100 < L ≤ 500	± 3

- 注記
- 1) 指定外の寸法公差は表1による。
 - 2) #印寸法は最小サービス空間寸法とする。
 - 3) 取付用ネジはトラスチックピンネジ呼び径3×20を使用のこと。

- NOTE
1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
 2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
 3. USE TAPPING SCREWS φ3x20 FOR FIXING THE UNIT.

DRAWN	19/Aug/2014	T.YAMASAKI	TITLE	IF-NMEA FI
CHECKED	19/Aug/2014	H.MAKI	名称	アナログNMEAデータ変換器
APPROVED	20/Aug/2014	H.MAKI	外寸図	
SCALE	1/1	質量 0.35 kg 寸法 質量はコネクタ・ケーブルを含む。 DIM MASS INCLUDES CONNECTOR AND CABLES.	NAME	ANALOG NMEA DATA CONVERTER
DWG.No.	C7281-G02-A	REF.No.	26-008-101G-1	OUTLINE DRAWING