







# PACKING LIST

03HZ-X-9852 -0 1/1

CP03-37700

NAME	OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q'TY
<b>工事材料                      INSTALLATION MATERIALS</b>			
ケーブル(クミヒン) CABLE ASSEMBLY		FRU-2P5S-FF-10M 000-168-865-10	1
ヒューズ BLADE FUSE		ATV10A60V 000-192-660-10	1
ヒューズ BLADE FUSE		ATV15A60V 000-193-631-10	1
ヒューズ ハリマーク FUSE LABEL		03-189-3915-0 100-412-050-10	1
ヒューズ ハリマーク FUSE LABEL		03-194-3903-0 100-415-710-10	1
ヒューズ 交換要領 HOW TO REPLACE THE FUSE		C32-01604-* 000-192-665-1*	1

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3668-Z02-A